

Návod na seřízení

NOMARSKÉHO DIFERENCIÁLNÍHO KONTRASTU

1) Seřízení Koelerova osvětlení

- Zaostřit na vzorek
- Úplně zavřít polní clonu




Olympus 2: Polní clona

c. Seřídit výšku kondenzoru tak, aby byl obraz polní clony ostrý. U větších zvětšení je třeba clonu lehce excentricky posunout, aby byla vidět hrana. Po zaostření zpět vycentrovat tak, aby bylo celé pole osvětlené.


2) Zasunout DIC kostku (s polarizátorem)

3) Zasunout k objektivu příslušející „prismu“


4) Zasunout Analyzátor



Olympus 3: A) Analyzátor lze zasunout nebo vysunou do strany B) Aretace polarizátoru - šroubek povolit, nastavit polohu a znova zaaretovat C) Centrovací šrouby



Olympus 1: Zaostřený okraj polní clony



5) Zasunout Wollastonův hranol




Olympus 4: A) Zásuvný Wollastonův hranol B) Šroub pro seřízení polohy hranolu

6) Seřídit analyzátor


- Wollastonovým hranolem nastavit temné pole – co nejtemnější osvětlení
- Odaretovat polarizátor na kondenzoru a natočit tak, aby bylo temné pole co nejtemnější
- Zaaretovat polarizátor na kondenzoru.

Olympus 5: Temné pole nastavené správným seřízením analyzátoru a Wollastonova hranolu



7) Seřídit Wollastonův hranol


- a. Wollastonovým hranolem nastavit požadovanou míru efektu diferenciálního kontrastu



Olympus 6: Správné seřízení míry diferenciálního kontrastu
Wollastonovým hranolem

8) Kondenzorová clona je optimálně otevřená napůl.

Teorie Nomarského diferenciálního kontrastu



Nomarského diferenciální interferenční kontrast (DIC) (převzato z Jaromír Plášek: Nové metody optické mikroskopie)